

Meldung "STOP Fehler Fahrwerk"

Beitrag von „yaandy“ vom 4. Juli 2019 um 09:05

Guten Morgen zusammen,

danke erst Mal an coala.

Habe gestern das Relais getauscht DANK der SUUUUPER-ANLEITUNG



leider blieb der Kompressor danach weiterhin stumm



In den Foren habe ich auch von der 40A Absicherung geschrieben, sitzt diese wirklich unter dem Fahrersitz?



Jetzt habe ich noch eine Frage zum Sitz des Kompressors, laut einer Internetseite (Vertrieb von Kompressoren) sitzt der Kompressor in der Mitte vom Wagen von unten.

Bei meinem Touareg sitzt der definitiv woanders, WO ist dieser beim Touareg V6 3.0 King Kong Bj. 2006 verbaut?



Bitte um eure Antworten und danke Euch im Voraus.

Grüße
yaandy