

Hinweis: Keine Kompatibilität Felgen Touareg I + II (7L und 7P) zum Touareg III (CR)

Beitrag von „pe7e“ vom 4. Juli 2019 um 15:08

Genau mit dieser Einstellung werden von windigen "Herstellern" solche Teile vertrieben. Der Kunde fragt sich dann warum sich der Kahn schüttelt und rüttelt. Wenn man solche Adapter ordentlich macht (Mittenzentrierung (innen und außen, Passschrauben oder Konusschrauben inkl. zugehöriger Bohrung), hohe Güte der planen Flächen, evt. auch auswuchten etc. dann kostet der Spaß halt auch...