

Meldung "STOP Fehler Fahrwerk"

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2019 um 11:46

[Zitat von yaandy](#)

[...] Auf der Vorderachse gibt es einen Unterschied von rechts nach links über 1,7 mm und auf der Hinterachse sogar 1,5 cm. [...] Der Fehlerspeicher wurde noch nicht gelöscht. Muss man hier evtl. etwas neu anlernen? [...]

Servus,

die im Steuergerät gespeicherten Werte für die Regellage aller vier Rad-Niveaus gehen eigentlich nicht einfach so verloren. Wenn mechanisch nichts an den Niveausensoren verändert und das Steuergerät nicht getauscht wurde, sollte die korrekte Regellage im Prinzip wieder eingenommen werden.

Die Frage ist halt, sind jetzt, nach Tausch den Kompressors, noch weitere Fehler auslesbar und wenn ja, welche? Natürlich kannst du die Regellage neu anlernen, aber vorher solltest du sicher sein, dass nicht noch andere Probleme mit dem Fahrwerk bestehen, sonst war das Prozedere erstmal umsonst.

Schau bitte auch mal in dieses Thema, da sollten einige brauchbare Dinge für dich dabei sein:

[KLICK](#)

Grüße
Robert