

Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „Aycenev“ vom 19. Juli 2019 um 00:01

Beim Glühkerzen sollte man nicht lange warten, macht nur partiekelfilter dicht. Schlecht verbrante Diesel macht Ruß.