

Schabendes Geräusch

Beitrag von „jtroendle“ vom 24. Juli 2019 um 17:44

Hallo Tuareg Freunde,

Ich bin nun endlich seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 7L EZ 2006.

Das Fahrzeug hatte schon bei der Probefahrt ein schabendes Geräusch von sich gegeben, und trotzdem habe ich ihn gekauft. 😊

Es hört sich an als ob in regelmässigen Abständen 2 Metallteile aneinander reiben. Das Geräusch ist in allen Fahrlagen ab ca. 20 km/h hörbar.

Falls jemand dazu Ideen hat wie man der Ursache ausfindig machen könnte wäre ich sehr dankbar.

Die defekte Innenmanschette an der vorderen rechten Antriebswelle schliesse ich eher aus.

Viele Grüsse

Jürgen