

Motorfehler inkl Vorglühsymbol und ACC

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. Juli 2019 um 10:59

[Zitat von fetter-diesel](#)

Könnte der vom Airbag Fahrersitz sein

In den v 10 kommt normalerweise eine 110Ah mit 930 Ah Startstrom

Hast du Kessy verbaut?

Wenn ja dann geb das mal in die Suchfunktion ein