

# **Drehzahl schwankt bzw. " sägt "**

**Beitrag von „kreuz as“ vom 29. Juli 2019 um 14:21**

Es gibt Neuigkeiten:

Nach einigen Untersuchungen wurden alle Ventile getauscht.

Des weiteren wurde festgestellt, dass die Nockenwellen eingelaufen waren.

Einlaufspuren wurden auch an den Zylinderköpfen festgestellt.

Nockenwellen und Zylinderköpfe werden in dieser Woche ersetzt.

Probefahrt eventuell am Freitag.

Ich bin gespannt.