

# **Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten**

**Beitrag von „the majer“ vom 31. Juli 2019 um 15:55**

So, es gibt jetzt 6 neue Injektoren. Alle defekt laut Werkstatt. Zum Glück über die Gewährleistung. Ein Armutszeugnis für deutsche Ingenieurskunst. Kosten wären ca 4000 Euro gewesen...

Viele Grüße