

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

**Beitrag von „Laufi“ vom 5. August 2019 um 22:07**

Hi Leute,

am Samstag 150km von zuhause hat es mich auch erwischt. Eine Flotte fährt hat dem Lager wohl den Rest gegeben.

Vor einem Jahr als der Wagen auf der Hebebühne stand habe ich das Lager begutachtet und als porös beurteilt. Vorsichtshalber habe ich daraufhin den blauen Ring bestellt.

Mit einem vorsichtigen Gasfuß habe ich es noch nach Hause geschafft.

Heute habe ich den neuen Ring eingebaut. Mit Wagenheber und Stütze habe ich ca 45 min gebraucht. Alles kein Problem.

Allerdings hat mein Popometer Ernüchterung gebracht. Das Auto ist ohne weiteres fahrbar, jedoch verspüre ich zwischen 70 und 100 km/h ein leichtes Vibrieren.

Ich werde das Ganze vorerst beobachten und kontrollieren. Wenn es so bleibt werde ich allerdings eine Kardanwelle für 320€ vorziehen.

Ernüchterung hat sich breit gemacht.

Für mich kann ich sagen „ Bevor ich liegenbleibe und im Urlaub o. ä. auf eine teure Reparatur bei VW zugreifen muss, lieber den blauen Ring und das Werkzeug in der Reserveradmulde“.

Ich werde berichten wie es weiter geht.

Gruß aus SP