

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „TOUAREG1904“ vom 9. August 2019 um 13:24

4000 Euro wären es gewesen und das Problem wäre wohl noch da

Was ist denn wenn die Hochdruckpumpe es nicht von anfang an schafft die Menge zu liefern die beim "Kaltstart" nötig ist.... was wenn wie zb bei anderen Motoren der Stößel verschlissen ist oder aufgrund von Riefen nicht vom Start weg richtig liefert.....

#bei VW meinten sie damals nur ,,,, das wäre die erste Hochdruckpumpe die defekt ist naja kann man glauben muss man aber nicht