

# **Kraftstoffrücklaufleitung bei 170km/h abgesprungen**

**Beitrag von „ryuken“ vom 9. August 2019 um 18:28**

Hier ein Auszug vom Fehlercode:

5211 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig, P0087 00 [096]