

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „the majer“ vom 14. August 2019 um 20:11

[Zitat von the majer](#)

So, Fehler hat sich heute wieder gemeldet. Auto schüttelt sich extrem und motordrezahl geht hoch und runter.

Konnte kotzen. VW ist informiert und ich bekomme Rückmeldung diese Woche wie es weitergeht.

Vg

Da mir eben eh langweilig gewesen ist, habe ich mir mal die ansaugung vorgenommen. Drosselklappe demontiert und dann mit nem endoskop bis zum agr geschaut. Es ist zwar alles ziemlich versifft in dem Bereich, aber kann das denn davon überhaupt kommen? Der Fehler war ja mehr oder weniger sprunghaft da. Außerdem hab ich mal en Frage zu diesem tickergeräusch. Sind das die Injektoren(nagelneu)? Oder ganz normales Geräusch? Ist vor allem auf der Beifahrerseite zu hören.

<https://youtu.be/TFs9ytLdVCI>

Vg