

Can Bus

Beitrag von „Bikertr1“ vom 21. August 2019 um 22:49

moin,

klinkt vlt. banal, aber check mal die Masseleitungen...

Ich hatte so ein ähnliches Problem mit einem anderen Fahrzeug. Lt. Werkstatt Steuergerät defekt...

War aber nur ein "wenig Kontaktfreudiges Masseband"... 😊

Viel Glück !