

Xenon flackert bei Bremsungen oder in Verbindung mit Blinker

Beitrag von „Basti46120“ vom 25. August 2019 um 01:57

Hallo!

ich hab die Suchfunktion benutzt, aber es ist trotzdem abweichend.

Habe 2 neue Osram Brenner verbaut Xenon D1S, T1 BJ 2004

Funktioniert alles bestens.

In letzter häuft sich allerdings ein Problem: Bei Bremsungen oder auch beim Abbiegen (ab dem Moment, wo der Blinker betätigt wird), flackert das linke Abblendlicht. Man hat den Eindruck, als würd ich kurz aufblenden oder der Brenner neu zünden.

Habe die Stecker bereits mit Kontakt Spray gereinigt und der ist auch sehr fest, also wackelt nicht.

Warum tritt dies nur bei Bremsungen auf? Der Scheinwerfer sitzt sehr gut in seiner Position und lässt sich mit Handdruck auch keinen Millimeter nach vorn schieben.

Baue ich den Schwinwerfer aus und wieder ein, ist für einige Zeit allerdings wieder Ruhe.

Bitte um eure Lösungsvorschläge.

Liebe Grüße