

V10 Beschleunigen geht nicht mehr - ohne hohe Drehzahlen

Beitrag von „Azul_04“ vom 30. August 2019 um 21:59

Hallo & Guten Abend

Bräuchte da Mal euer Schwarmwissen

V10 reagiert nicht mehr in der Beschleunigung, die Drehzahl schießt jedoch nicht hoch wie hier schon Mal gelesen.

Was könnte das Problem sein?

Jetzt aufs WE kann ich keine Werkstatt anfragen und ich benötige das Auto täglich.

Hatte jemand dieses Problem schon Mal?

Kann ich trotzdem fahren oder geht noch mehr kaputt?

Muss noch anfügen dass der Service fällig ist... könnte auch verrusst sein?

Bitte um Hilfe/ Erfahrungsbericht