

V10 Beschleunigen geht nicht mehr - ohne hohe Drehzahlen

Beitrag von „Azul_04“ vom 31. August 2019 um 13:26

Es leuchtet kein Licht auf aber die Temperatur hat sich erhöht.
Heute Morgen lief er wieder normal... komisch!
Kann es sein dass etwas verrusst ist und deshalb die Störung?