

# Stg 08 antwortet nicht

Beitrag von „Noobikus“ vom 3. September 2019 um 21:38

guten Abend,

Ich habe mir mal ein VCDS Interface gegönnt. Leider komme ich nicht auf das Klimasteuergerät (Zentralsteuergerät). Eigentlich wollte ich nur die Batterie anlernen. Das geht aber auch nicht da ebenfalls keine Verbindung aufgebaut wird.

hier mal die Daten der Auslesung:

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Dienstag,03,September,2019,21:20:19:10715

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: DRV 19.6.1.0

Datenstand: 20190806 DS308.0

<http://www.Ross-Tech.de>

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D064612 KFZ-Kennzeichen: TOUAREG

Kilometerstand: 105800km Reparaturauftrag: [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif][FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-

serif]-----

-----[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]

Fahrzeugtyp: 7L (6N0)

Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 56 68 69[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D064612

Kilometerstand: 105800km[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010

02-Getriebe -- Status: i.O. 0000

03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000

04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: nicht erreichbar 1100

09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010

18-Standheizung -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010

22-Allrad -- Status: i.O. 0000

42-Türelekt. Fahrer -- Status: Fehler 0010  
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D

Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030

Revision: --H04--- Seriennummer: VWX3Z0G1563357

Codierung: 0011779

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 2C5092118C22EC2F15-5160[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]1 Fehler gefunden:

005685 - Datenbus-Antrieb

P1635 - 001 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 233

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 97553 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2018.07.17

Zeit: 15:45:57[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.31 V

Binärwert: 00001000[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Readiness: 0 0 0 0 0 [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb

Teilenummer SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA

Bauteil: AL 750 6A 0992

Revision: 00H61000 Seriennummer:

Codierung: 0004456  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 72EC4C696E86FADF9F-5160[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb  
Teilenummer SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K  
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0302  
Revision: 00H53001  
Codierung: 0004354  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 418ED3A51CA01147D6-8014[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04  
Bauteil: Kessy 6840  
Revision: 68406418 Seriennummer: VWX3Z0G1563357  
Codierung: 0000232  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 28586E019FDAC00FF1-807C[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.  
nicht erreichbar[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V2.clb  
Teilenummer SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA  
Bauteil: J519 1800  
Revision: -0004--- Seriennummer: -----  
Codierung: 600001003B001C00000000000000000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 7BF2614D3ECCBB97CC-802E[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]1 Fehler gefunden:  
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)  
004 - kein Signal/Kommunikation[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-

serif]-----

Adresse 15: Airbag Labeldatei: 7L0-959-655.lbl

Teilenummer SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655

Bauteil: J234 Z2 VW8T 0250

Revision: 92011025 Seriennummer: 0039P000EX1%

Codierung: 0012890

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 7AFC644931F6829FD7-802E[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-

serif]-----

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl

Teilenummer: 7L6 953 549 F

Bauteil: Lenksaeulenmodul 3501

Codierung: 0010011

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 428CDCA919A60A5FCF-8016[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-

serif]-----

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl

Teilenummer SW: 7L6 920 875 G HW: 7L6 920 875 G

Bauteil: J0285 KOMBI-INST. 6418

Revision: KHH04X50

Codierung: 0007101

Betriebsnr.: WSC 54831 001 1048576

VCID: 3F8AD55D6E5467B7A0-806A[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]1 Fehler gefunden:

01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 105801 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.09.03

Zeit: 18:21:42[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]

-----

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb

Teilenummer: 7L6 815 071 G

Bauteil: Standheizung E1MAC 0425  
Codierung: 0000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 3664B079416EA6FF73-8062[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb

Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 G

Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 6418

Codierung: 57E2678B40056002

Betriebsnr.: WSC 54831 001 1048576

VCID: 70E84661638AC8CF69-8024[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]1 Fehler gefunden:

01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 105801 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.09.03

Zeit: 18:21:42[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BE

Bauteil: TRANSFERCASE 0119

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7F0A955D2DD4A7B7E0-5160[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L6 959 933

Bauteil: 12 HSG 7124

Codierung: 0000065

Betriebsnr.: WSC 54831 001 1048576

VCID: 7F0A955D2DD4A7B7E0-4B20[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 N

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6302[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 N  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6302[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]1 Fehler gefunden:

00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl

Teilenummer SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B

Bauteil: Radio DE2 0008

Revision: 00004000 Seriennummer: VWZ4Z4G1001377

Codierung: 0001400

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 326C8C69AD06BADF5F-8066[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb

Teilenummer: 7L6 955 119

Bauteil: J400\_\_ Front Wiper 5101

Codierung: 0000341

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 77FA7D7D06E49FF7A8-8022[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif] Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB

Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB

Bauteil: RLS 221206 020 0105

Codierung: 00208933

Betriebsnr.: WSC 31414 [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]-----

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl

Teilenummer SW: 7L0 907 383 G HW: 7L0 907 383 G

Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 3878BE414F7A508F61-806C[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Geneva,sans-serif]Ende----- (Dauer:

03:01)-----

Ich weiß nicht ob es am Interface liegt. Ich habe das Teil Probehalter an meinen Polo BJ 2014 angeschlossen. Dort konnte er auch nicht auf das Klimasteuergerät zugreifen? Muss ich evtl. eine Einstellung ändern oder sonst irgendwas beachten. Die Fehlerdiagnose funktioniert ansonsten soweit bis auf das Problemchen.

[/FONT]