

Stg 08 antwortet nicht

Beitrag von „coala“ vom 4. September 2019 um 09:31

Servus,

eigentlich sollte die Hardware schon kompatibel sein, das Ding hatte ich früher auch mal mit meinen insgesamt drei 7L ohne Auffälligkeiten im Einsatz. Direkt helfen kann ich dir hier leider auch nicht und dass bei beiden Fahrzeugen das gleiche Problem auftritt, ist natürlich etwas schon verdächtig. Wenngleich dennoch nicht zu 100 % ausgeschlossen werden kann, dass bei beiden Fahrzeugen der gleiche HW-Fehler oder die gleiche Inkompatibilität vorliegt.

Hast du denn schon mal die Punkte ab Kapitel 7.4 im Handbuch gecheckt? [KLICK](#) Das wäre zumindest mal ein erster Ansatz. Weiterhin gibt es ja auch Foren, welche sich speziell mit VCDS beschäftigen, da könntest du vermutlich ebenfalls Hilfe bekommen, falls hier keinem Kollegen mehr was einfällt.

Grüße
Robert