

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Laufi“ vom 4. September 2019 um 21:06

[Zitat von Laufi](#)

Allerdings hat mein Popometer Ernüchterung gebracht. Das Auto ist ohne weiteres fahrbar, jedoch verspüre ich zwischen 70 und 100 km/h ein leichtes Vibrieren.

Ich werde das Ganze vorerst beobachten und kontrollieren. Wenn es so bleibt werde ich allerdings eine Kardanwelle für 320€ vorziehen.

Ernüchterung hat sich breit gemacht.

Hallo,
ich melde mich nochmal zu dem Thema,
die Vibrationen haben sich weitestgehend gelegt.
Ich habe bisher ca 1000km gefahren und bin zufrieden
Grüße aus SP