

## **Stg 08 antwortet nicht**

**Beitrag von „Noobikus“ vom 8. September 2019 um 19:32**

Hallo,

Danke für deine Mühe. Ja sieht wohl so aus als hätte meiner wohl keine Batterie Regelung. Umso besser brauche ich auch nicht zu VW anlernen. Werde öfter nachladen müssen, da der Dicke nur als drittfahrzeug fungiert und kurze Fahrten zur Arbeit wohl nicht aus Reichen. Mich wundert wie sensibel er Darauf reagiert. Unser polo und seat Leon zeigen keinerlei Anzeichen obwohl die Batterie nie über 80% lädt. Es sei den ich lade sie extern mit Ladegerät. Der Touareg Schein wohl hungriger zu sein trotzdem 100Ah Batterie

Danke euch und  
Grüße