

Ausfall Abstandstempomat

Beitrag von „coala“ vom 10. September 2019 um 15:43

Servus Ralf,

neben einem, natürlich immer möglichen Hardwaredefekt, liegen solche Fehlermeldungen beim 7P meist an einer nicht korrekten Justage einer oder beider Radarsensoren. Aber was auch ursächlich sein mag, du wirst nicht umhin kommen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und wenn da nichts drin steht was auf einen Hardwarefehler hindeutet, die Einstellung der Radarsensoren beim Freundlichen prüfen zu lassen. Das geht allerdings nur auf dem Vermessungsstand, mit "Hausmitteln" ist hier leider nichts auszurichten.

Grüße
Robert