

Einbauposition vom Differenzdrucksensor 3.0 V6 TDI

Beitrag von „donadi“ vom 10. September 2019 um 16:45

Nicht wundern, der kostet 200 EUR und wird immer gleich mit den Schläuchen zum DPF mitgetauscht, die immerhin dabei sind.