

Stg 08 antwortet nicht

Beitrag von „mark1“ vom 12. September 2019 um 19:25

Sicherungen für Klimasteuergerät prüfen (ggfs. Anschlussstecker)- wenn das nichts bringt ausbauen und ab zum Aufbereiter...
alternativ eines vom Verwerter kaufen

Gruss

Mark