

# **Dicker springt warm nicht an**

**Beitrag von „Stunner12“ vom 1. Oktober 2019 um 12:13**

Hallo, hat sich mittlerweile etwas bei dir getan ? Kann es der Kurbelwellensensor sein?