

Touareg springt sporadisch nicht an

Beitrag von „fantomaz“ vom 1. Oktober 2019 um 16:09

Nachdem wir im August unseren 7L verkauft hatten, rief mich der Käufer nach drei Tagen an mit genau Deiner Fehlerbeschreibung.

Eine Werkstatt tauschte ihm den Kurbelwellensensor und seit dem ist Ruhe.

Der Fehler scheint sich über Nacht einzustellen ohne Vorwarnung, könnte also bei Dir genauso sein.