

# Fehlercode P2100 7l v6tdi ,Casa

**Beitrag von „Bluetec“ vom 1. Oktober 2019 um 16:41**

Hallo,

seit heute Morgen springt der Touareg schlecht an .Die Batterie hat genug Power . Die Motorkontrollleuchte blieb aus und nach 1-2 km kam die ESP Lampe wieder.

Ab da schaltet der Touareg sehr hart. Bin für jeden Tipp dankbar.