

# Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „Touareg07“ vom 4. Oktober 2019 um 23:32

[Zitat von Stunner12](#)

Hallo, hat sich mittlerweile etwas bei dir getan ? Kann es der Kurbelwellensensor sein?

Bislang wurde der Fehler nicht gefunden. Nach warmlaufen geht der Motor aus - bei Startversuch dreht der Anlasser ein paar Sekunden aber der Motor springt erst nach stundenlangem Warten wieder an - wenn er "kalt" ist. ..