

Xenon flackert bei Bremsungen oder in Verbindung mit Blinker

Beitrag von „Basti46120“ vom 6. Oktober 2019 um 17:34

Spät aber doch, möchte ich euch mitteilen, dass das Problem gelöst ist.

(Zumindest ist es seit über 1 Monat jedenfalls nicht mehr aufgetreten!) 😊

Da ich es hasse, wenn Probleme gelöst wurden, man aber nie erfährt wie, schreibe ich es euch kurz mal:

Habe Scheinwerfer links und rechts ausgebaut, Xenonbrenner auch ausgebaut. Da ist mir aufgefallen, dass die Kabel am Brenner selbst sehr leicht runter gingen und nach erneutem Aufstecken gingen sie sehr schwer runter. Eventuell war hier einfach durch zu loses Aufstecken und in weiterer Folge der ewigen Vibrationen der Stecker nicht ganz eingesteckt. Somit hatte der Brenner wohl bei manchen Unebenheiten eine Stromunterbrechung.

Seitdem funktioniert alles wieder bestens! Vielleicht hilft das jemanden ja weiter als Lösungsansatz bei ähnlichen oder selben Symptomen. 😊