

Radschrauben abgerissen R50

Beitrag von „v10_kay“ vom 7. Oktober 2019 um 22:35

Die Bremsscheibe habe ich runterbekommen. Nachdem die neu bestellte T50 Hazetnuss die Halteschraube rund gedreht hatte und dabei auch noch das zeitliche segnete, habe ich eine Mutter draufgeschweisst und mit der ging es. ABER die Reste der Radschrauben bekomme ich nicht raus. Ich habe da 12 Mutter drauf geschweisst und die reissen immer wieder ab. Da bewegt sich nichts, aber auch garnichts. Wenn jetzt nicht jemand noch einen Zaubertrick weiss, muss wohl die Radnabe erneuert werden. Da sehe ich folgende Probleme:

1. Die Mutter der Antriebswelle ist mit 500NM werksseitig angezogen und wohl auch ordentlich festgegammelt (s. Bild in meinem ersten Beitrag). Wie bekomme ich die ab?
2. Muss das Radlager ausgebaut werden um die Nabe zu erneuern?
3. Wo bekomme ich Werkzeug dafuer her. Das Lager hat wohl 96mm, alle Werkzeuge (wie z. b. das hier: <https://youtu.be/WwAGZJyglg>) gehen aber "nur" bis maximal 85mm

Vielen Dank und viele Gruesse aus Spanien!

[muttern.jpg](#)