

Radschrauben abgerissen R50

Beitrag von „v10_kay“ vom 8. Oktober 2019 um 07:47

Danke, hast Du einen Link zur Explosionszeichnung? Hier in Spanien geht sowas leider nicht mit Werkzeug vom Freundlichen leihen..... Zumindest ich habe da keinerlei Beziehungen.

Durch das Aufschweißen der Muttern sind die Reste ja eigentlich megaheiss geworden, Rostlöser hatte ich natürlich auch zwischendurch immer wieder drauf getan. Die aufgeschweissten Muttern reißen ab, sonst tut sich leider garnichts.

Um die Mutter der Antriebswelle zu lösen, brauchte ich wohl einen fetten Knebel und dann noch langes Rohr drauf. Ich habe da mal bei Amazon gesucht aber leider nichts gefunden.