

G62 Temperatursensor

Beitrag von „TOK“ vom 9. Oktober 2019 um 12:36

Hallo zusammen,

ich habe den Temperatursensor gewechselt, nachdem ich alles, auch den Kraftstoffverteiler ausgebaut habe.

Meine Frage ist nun, ob das Kraftstoffsystem entlüftet werden muss, da er jetzt nicht mehr anspringt, und Diesel unten ausläuft.