

# **Wer weiß zufällig die Pin Belegung Tür Steckverbindung zur A-Säule- Airbag Lampe an !**

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 12. Oktober 2019 um 11:56**

Hallo Leute,

hatte gestern auf einmal das Airbag Lämpchen an und Fehlermeldung im Display.

Mit VCDS war Fehlermeldung: 9443091 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite-Warnleuchte EIN-bestätigt

Da ich sowas schon beim Vorgänger Touareg 7L hatte (und damals nur eine Steckverbindung unter den Sitz defekt war),

habe ich das jetzt einfach mal überprüft.

Jetzt hab ich auch mal die Gummitülle zwischen Fahrertür und Karosserie abgemacht und da war tatsächlich ein PIN nicht mehr

da wo er sein sollte. Weiß jemand ob das mit den Crashsensor in der Türe verbunden ist ?

Oder hat jemand eine Übersicht, was da alles so von der in das Auto geführt wird ?

Bilder anbei.

Schönen Gruß

Peter