

Gummidichtung an der B-Säule zwischen Beifahrertür und der Fondtür eingerissen

Beitrag von „AndiHH“ vom 15. Oktober 2019 um 06:33

Moin,

ich hätte mal eine allg. Frage:

Bin gerade mit meinem Händler am Diskutieren, ob eine Gummidichtung ein Verschleißteil ist oder nicht. Hintergrund ist der, dass wir vor ungefähr 1,5 Monaten den Touareg gebraucht gekauft haben. Wie es immer so ist, fallen Mängel und Schäden erst in ruhiger Umgebung auf. Mir ist aufgefallen, dass die Gummidichtung auf der Beifahrerseite (B-Säule) zwischen der Fronttür und der hinteren Tür eingerissen ist.

Daraufhin bat ich den Händler diesen Mangel zu beheben.

Wie am Anfang erwähnt, ist er der Meinung, dass es sich um ein Verschleißteil handelt und er es deshalb nicht beheben muss. Ich sehe es jedoch anders. Letztendlich habe wir 1 Jahr Gewährleistung und innerhalb der ersten 6 Monate, muss der Händler beweisen, dass der Mangel vorher nicht da war bzw. ob es sich wirklich um ein Verschleiß handelt.

Jetzt aber zur meiner Frage/Umfrage:

Wer von euch musste an seinem 7P schon die Gummidichtung austauschen, weil diese eingerissen war?

VG

Andi