

Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von „Mrs poc“ vom 17. Oktober 2019 um 07:00

Hi,

ich hatte grade hier geantwortet :

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...chzeitig-defekt>

glaube der Thaet hier zeigt eine der Stellen die Typisch für den Wassereinbrauch sind :

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ser-im-Fussraum>

gruß Lutz

[Zitat von Tiger1987](#)

Das Thema Schiebedachablauf kannte ich vom Golf IV, aber mein Dicker hat kein Schiebedach, deswegen bin ich aktuell etwas ratlos!