

# **Fehlercode 02850 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770) 014 defekt**

**Beitrag von „Flatline“ vom 19. Oktober 2019 um 09:42**

Hallo erstmal an alle :-),

zufällig bin ich auf den Thread gestoßen, nachdem ich meinen TOuareg jetzt eigentlich 1,5 Jahre problemlos mit allen möglichen Extras gefahren bin. Ich mach gerne viel selber, alles geht aber ja nicht - aber bei mir kommt seit 1 Woche genau der gleiche Fehler. Side Assist geht nicht mehr, ACC und Front Assist nicht verfügbar. Das Zeichen im Multifunktionsdisplay für Side Assist ist weg, ACC ist auf "orange".

Im Fehlerauslesen kommt auch der Fehler Side Assist Steuergerät (das MASTER) defekt, statisch. Gerne teile ich auch hier einmal den Fehler wenn es hilft.

Ist der Threadersteller denn mittlerweile zu einer Lösung gekommen?

VG

Flatline