

Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr

Beitrag von „Touaregwerner“ vom 24. Oktober 2019 um 13:48

[Zitat von JSFK](#)

Lass mal die NEUE Batterie prüfen. Nicht alles was neu ist, ist auch heil.

Die Batterie kann auch ein Zellenchluss haben dann kommt da nämlich auch nix oben an.

Man kann manchmal garnicht so doof denken wie es passieren kann, hab ich bei mir in der Werkstatt alles schon erlebt

Hallo Ihr Lieben,

bin nun selber in Sierra Leone und tatsächlich der Dicke gibt keinen Muckser von sich.

Der Schlüssel nach rechts gedreht zum Starten und nichts tut sich.

Batterie noch mal geprüft alles OK und sogar eine andere neue Batterie angeschlossen.

Im Amaturenbrett kein einziges flimmern.....

Habe die Sicherungen im Motorraum, linke und rechte Seite unterhalb Amatur, Kurbelwellen Sensor alle mit Multimeter geprüft, sowie unter dem Fahrersitz die Leitungen.

Nichts auffallendes!

Was nun ???