

Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr

Beitrag von „Touaregwerner“ vom 24. Oktober 2019 um 13:50

[Zitat von Touaregwerner](#)

Hallo Ihr Lieben,

bin nun selber in Sierra Leone und tatsächlich der Dicke gibt keinen Muckser von sich.

Der Schlüssel nach rechts gedreht zum Starten und nichts tut sich.

Batterie noch mal geprüft alles OK und sogar eine andere neue Batterie angeschlossen.

Im Amaturenbrett kein einziges flimmern.....

Habe die Sicherungen im Motorraum, linke und rechte Seite unterhalb Amatur, Kurbelwellen Sensor alle mit Multimeter geprüft, sowie unter dem Fahrersitz die Leitungen.

Nichts auffallendes!

Was nun ???

Alles anzeigen

Wo ist die Hauptleitung die dafür verantwortlich ist???