

Aussentemperatur spinnt

Beitrag von „Baer2111“ vom 28. Oktober 2019 um 21:18

Moin moin.

Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Die Anzeige im Cockpit bewegt sich sehr langsam hinter her, sodass du nach 10km erst die wirkliche Temperatur hast.

Wo sitzt der Fühler und hat wer ne Teilenummer?

Mein Dicker ist nen TII V6 mit 245 horses.

Danke