

R5 Wasser im ÖL BAC

Beitrag von „mastert2008“ vom 29. Oktober 2019 um 12:54

Hallo Freunde,

ich habe mir glaube ich keine Freude gemacht, als ich mir dieses Auto gekauft habe.

Ich habe das Auto mit überholtem Zylinderkopf und überholtem Turbolader(Rumpfguppe) gekauft aber anscheinend ist jetzt der Kopf wieder defekt ?

Ich schraube selber an Autos, jedoch habe ich nicht das Werkzeug um jetzt zb den Kopf zu überholen, also habe ich einen Motorenbauer angerufen welcher mir sagte es könne auch die Wasserpumpe sein. Jedoch wie soll von der Wasserpumpe das Wasser ins ÖL gedrückt werden ? es sind doch 2 versch. Kreisläufe... ?

Würdet ihr die Wasserpumpe nachschauen oder eher Motor ausbauen und ggf einen neuen Motor einbauen ?

Was müsste ich ändern um einen 3.0 einzubauen ?

vielen Dank