

# Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „Touareg07“ vom 30. Oktober 2019 um 17:19

[Zitat von Touareg07](#)

Bislang wurde der Fehler nicht gefunden. Nach warmlaufen geht der Motor aus - bei Startversuch dreht der Anlasser ein paar Sekunden aber der Motor springt erst nach stundenlangem Warten wieder an - wenn er "kalt" ist. ..

Bei mir war es der Kurbelwellensensor!