

Winterreifen Touareg II 255/55/18 mit neuen Goodyear Ultragrip

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. November 2019 um 07:16

Eine bescheidene Frage: Warum lässt du nicht einfach die RDK-Sensoren tauschen? Die Sensoren gibt es ja zu kaufen, dann wäre das Problem einfach gelöst.

MfG

Hannes