

ACC (Abstands-Tempomat) nachrüsten beim 7P 2011.....

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. November 2019 um 06:26

[Zitat von bella_b33](#)

In der Verkaufsanzeige schreiben sie ja, daß die Installationen bei den im Haus stattfinden muss/sollte.

Das Problem ist das Kalibrieren des Systems, das ist sehr aufwändig und kann daher nicht so einfach in einer Hinterhofwerksätze gemacht werden.

MfG

Hannes