

Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „Allradfreak“ vom 18. November 2019 um 15:42

Ich habe die Benzinpumpen in verdacht.

Benzindruck habe ich gemessen und der beträgt leider nur 3bar, eigentlich müsste der Druck 4 betragen und beim starten mussten beide Pumpen anlaufen.

Ich höre aber immer nur die Rechte Pumpe surren.

Wie kann ich die Pumpen mit vcds einzelnd ansteuern ?

Gruß