

Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „docjoga“ vom 19. November 2019 um 09:52

Leider habe ich kein VCDS.

War bei mir genauso, hab die linke Pumpe ausgebaut und über ein Netzteil versucht laufen zu lassen, jedoch ohne Erfolg.

Werde wohl eine neue bestellen müssen.

Zum Glück gibt es die inzwischen auch einzeln.