

# Touareg R5 Keinen Kraftschluss

**Beitrag von „ZimmermannR5“ vom 19. November 2019 um 22:10**

Hallo,

Zunächst mal vielen Dank für deine Antwort!! Bin neu im Forum und werde mich um die Selbstudien morgen mal kümmern.

Ein Bild vom Stecker kann ich morgen mal machen.

Meinst du man kann einen defekt der Getriebeölpumpe, wandler ausschließen. ?

Das würde mich sehr erleichtern.