

Kupplung für Wandlerüberbrückung

Beitrag von „cougar16v“ vom 23. November 2019 um 21:04

Hallo Zusammen,

VCDS bringt bei meinem Touareg 7L 2.5TDI BJ 2005 die Fehlermeldung

01192 - Kupplung für Wandlerüberbrückung

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch - Warnleuchte EIN

es kommt mir auch so vor als würde mein Touareg gerade am Berg in einer Fahrstufe noch einmal schalten bzw. er wird wahrscheinlich die Überbrückungskopplung aufmachen. Aber warum? Bekommt er eventuell falsche Werte vom Luftmassenmesser?

Mein Verbrauch ist auf jeden Fall erheblich gestiegen.

Hat jemand eine Idee wie ich das schnellstmöglich beheben kann?