

W12 Sport Getriebegeber Fehler

Beitrag von „Schmalus“ vom 24. November 2019 um 22:42

Hallo Touareg Freunde,

es war das Getriebesteuergerät defekt. Wurde ausgetauscht, neu bespielt und hat ein Update bekommen. Eine Getriebeölspülung gab es noch dazu. 🙌 Es kam nur eine schwarze Suppe heraus.

Der W12 schaltet butterweich und gleitet nun wieder schön dahin.

Kosten in einer freien Werkstatt ca 1000 Euro.

Viele Grüße

Euer Schmal