


V10 Flexrohr zwischen krümmer und Vorkat

Beitrag von „Schmalus“ vom 24. November 2019 um 22:48

Hallo liebe Touareg Freunde,

das Flexrohr rechte Seite wurde bei meinem W12 erneuert. Fragt mich nicht wie, aber er ist jetzt endlich wieder leise.  Kosten 600 Euro ohne Motorausbau in einer freien Werkstatt.

Viele Grüße,

Schmal