

# **Schlechter Start AXQ Motor**

**Beitrag von „Allradfreak“ vom 28. November 2019 um 20:22**

Die Pumpen sind beide getauscht und der Wagen springt jetzt sofort an der Druck beträgt jetzt 4,1bar