

Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „Allradfreak“ vom 2. Dezember 2019 um 06:20

Wegen der Temperatur, wenn die im Kombiinstrument angezeigt wird liegt das am Doppeltemperatur Geber.

Der Geber unten am Kühler hat zwei Adern/Kabel ?

Der Doppeltemperaturgeber hat 4 Adern.

Hier kannst du mal was lesen:

<https://www.tt-eifel.de/index.php/technik-8n/motor/geber-g62>